15 इंच के कुछ मैकबुक प्रो लैपटॉप के वहन पर प्रतिबंध

एप्पल इंक ने ओल्डर जेनरेशन 15-इंच के कुछ मैकबुक प्रो लैपटॉप, जो मुख्य रूप से सितंबर 2015 तथा फरवरी 2017 के बीच बेचे गए हैं, के संबंध में बैटरी बदलने का परामर्श पुन: दिया है क्योंकि उपयोग में लाते समय इनकी बैटरी ओवरहीट होने की संभावना रहती है। यद्यपि इस अवधि के दौरान बेचे गए सभी 15-इंच मैक बुक लैपटॉप में यह समस्या नहीं आ रही है तथा उनमें बैटरी बदलने की आवश्यकता नहीं है।

यात्री एप्पल सपोर्ट वेबसाइट के नीचे दिए गए लिंक पर सीरियल नं. लुकअप टूल के माध्यम से अपने मैकबुक प्रो लैपटॉप की बैटरी बदलने की आवश्यकता की जांच कर सकते हैं।
https://support.apple.com/15-inch-macbook-pro-battery-recall

सुरक्षा संबंधी अतिरिक्त सूचना के लिए यात्री डीजीसीए की वेबसाइट
http://www.dgca.nic.in/public_notice/PN%20Bat.pdf देखें।